


【台風19号】「波が6階の高さまで」

高潮、道路に砂山

- 台風
- 動画

社会 神奈川新聞 2019年10月13日 20:38




高潮で道路に堆積したとみられる砂利 = 13日午前、横浜買市久里浜7丁目

台風19年の影響で、三浦半島エリアでは高潮による浸水や道路の閉塞などを中心に被害が広がった。

横浜買市久里浜では海岸の砂が県道上に堆積し、一時通行止めになった。近くの釣具店では店内に海水が流入、商品は高所に移せたが、釣りえさを保管する命懸けの室外機が故障した。男性店長（72）は「店の前の道路が川のようにだっ」と振り返った。

同市野比では、海沿いの歩道が幅2～3メートルにわたり陥没。浦賀署によると、70代の女性が転落して顔を擦りむく怪傷を負った。強風でベランダが破損したというバート女性（68）は「台風15号で壊れた屋根や壁を直せないと、19号が来てしまった。どうしたらいいのか…」と途方に暮れた。



台風19号による高波の影響で、陥没した歩道 = 13日午前10時半ごろ、鎌倉市稲村ガ崎

高波による被害は相模湾側でも顕出。約90人が避難所に身を寄せた同市佐島では、住民からは「防波堤と衝突した波が、6階の自宅と同じ高さまで上がった」との声が聞かれた。臨海自然教育園では、遊歩道上に波が運んだ砂が50センチほど堆積。職員は砂のかき出しに追われた。鎌倉市稲村ガ崎の環道134号沿いでも、歩道が幅約10メートルにわたって陥没するなどの被害が確認された。




台風19号で、防波堤を越える波が押し寄せた横須賀市佐藤=12日午後3時ごろ（記者提供）



強風によりベランダの柵が破損した住宅=13日午前9時35分ごろ、横須賀市野比5丁目



台風19号の影響で崩壊したとみられる歩道。女性が転落、軽傷を負った=13日午前9時20分ごろ、横須賀市野比5丁目



高潮によって砂利が堆積したとみられる道路。13日早朝から重機による撤去作業が行われた＝13日午前8時50分ごろ、
横浜買付久里浜



高潮の被害を受けた店舗。店長らが海水をかき出す作業に追われた。13日午前8時55分ごろ、横浜市中区久里浜7丁目